

# PISOS BATERIAS MONTACARGAS



ANTES. Baldosa con Daño por ataque químico por ácido de baterías y fricción paso montacargas



EN PROCESO. Se repara socavación con Producto Milamar Coatins Ico Quick Patch. Alta resistencia en menos de 24 horas

# PISOS BATERIAS MONTACARGAS



Proceso: Para obtener anclaje requerido sobre baldosa se realiza aplicación de Producto Milamar Coatings Ref: Ico Prymer LV FC

# PISOS BATERIAS MONTACARGAS



Proceso: Aplicación Producto Milamar  
Coatings Ref: 3800 CR a 6 mm



Proceso: Aplicación Producto Milamar  
Coatings Ref: PM500 a 2 capas para  
demarcación líneas amarillas



# PISOS BATERIAS MONTACARGAS



ANTES



DESPUES

